

Schloss und Park Reinhardsbrunn



Abbildung: Übersichtsplan Schloss und innerer Park


#### Übersichtsplan Schloss und innerer Park

#### Schlossbereich

- 1 Hohes Haus
- 2 Verbindungsbau mit Ahnensaal
- 3 Hirschgalerie
- 4 Kirchgalerie
- 5 ehemalige Schlosskapelle

#### Wirtschaftsbereich

- 6 Marstall
- 7 Kavaliershaus
- 8 Stallgebäude
- 9 Pförtnerhaus
- 10 Einfriedung, Natursteinmauer
- 11 Blumengarten
- 12 Japanischer Garten



Objektdatenblatt Nr. 1: Hohes Haus




Parkbereich A	Schlossbereich
Gebäude 1	Hohes Haus
Grundfläche 1-4	1.500 m <sup>2</sup>
Geschossigkeit	4
NGF	1.100 m <sup>2</sup>
Dachform	Satteldach
Städtebau	

Baujahr	ab 1611, Umbau 1827- 1835 Sanierung 1974
Historische Nutzungen	herzogliche Wohnung, Dienst- wohnungen sowie Amtsräume, Hotel
Aktuelle Nutzung	leerstehend
Nicolanda	


Strom	veraltet, abgeschaltet
Wasser/ Abwasser	nicht vorhanden
Wärme	nicht vorhanden

sicht West	Ansi




Ansicht Süd	


Nutzung		Erschließung	5
Fassade	gesichert	Priorität	
Fenster	gesichert	Bauliche Struktur	hoher Denkmalwert
Dach	gesichert	Raumaus-	hoher
Konstruktion	gesichert	stattung	Denkmalwert
Innenwände	gesichert		
Interieur	gesichert		
Bauzustand		Denkmalsch	utz




01 Hohes Haus




Hohes Haus Grundriss Erdgeschoss, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022




01 Hohes Haus




Hohes Haus Grundriss Obergeschoss 1, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022




01 Hohes Haus




Hohes Haus Grundriss Obergeschoss 2, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022




01 Hohes Haus




Hohes Haus Grundriss Obergeschoss 3, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022



01 Hohes Haus



Hohes Haus Grundriss Obergeschoss 4, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022



01 Hohes Haus



Foto aus Richtung Osten zum Hohen Haus



Blick von Süd-Osten auf das Hohe Haus

01 Hohes Haus







1. Obergeschoss



1. Obergeschoss


01 Hohes Haus



1. Obergeschoss



1. Obergeschoss



Objektdatenblatt Nr. 2: Verbindungsbau mit Ahnensaal



(	G
(	G
(	G
1	N
[	D

Parkbereich A Schlossbereich Sebäude 2 Verbindungsbau Frundfläche 1-4 1.500 m<sup>2</sup> Seschossigkeit 2 **IGF** 162 m<sup>2</sup> achform Satteldach Städtebau

1827 - 1835 Baujahr Historische Ahnensaal. Nutzungen Hotelnutzung (Restaurant) Aktuelle leerstehend Nutzung

Nutzung

nicht Strom vorhanden nicht Wasser/ vorhanden Abwasser Wärme nicht vorhanden



**Ansicht Nord** 




Ansicht Süd


#### Fassade gesichert gesichert Fenster Dach gesichert Konstruktion gesichert Innenwände gesichert Interieur Bauzustand

#### Priorität hoher Bauliche Struktur Denkmalwert hoher Raumaus-Denkmalwert stattung


Erschließung




02 Verbindungsbau mit Ahnensaal




Verbindungsbau Grundriss Erdgeschoss, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022




02 Verbindungsbau mit Ahnensaal




Verbindungsbau Grundriss Obergeschoss 1, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022




02 Verbindungsbau mit Ahnensaal




Verbindungsbau Grundriss Obergeschoss 2, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022



02 Verbindungsbau mit Ahnensaal



Verbindungsbau Dachaufsicht, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022




02 Verbindungsbau mit Ahnensaal



Verbindungsbau von Süden, Ahnensaal im 1. OG



Durchfahrt unter dem Verbindungsbau




02 Verbindungsbau mit Ahnensaal



Verbindungsbau von Norden, Ahnensaal im 1. OG



Durchfahrt unter dem Verbindungsbau



02 Verbindungsbau mit Ahnensaal




Ahnensaal



Detail Ahnensaal



Detail Ahnensaal



Objektdatenblatt Nr. 3: Hirschgalerie



Parkbereich A	Schlossbereich
Gebäude 3	Hirschgalerie
Grundfläche 1-4	1.500 m <sup>2</sup>
Geschossigkeit	2 / Turm 6
NGF	1.074 m <sup>2</sup>
Dachform	Satteldach
Städtebau	

Baujahr	ab 1601 Amtshaus, Umbau 1845
Historische Nutzungen	Amtssitz, Speise- salon (Nutzung bei Jagden), Feuerwehrschule, Ferienheim, Hotel
Aktuelle Nutzung	leerstehend
Nutzung	

5,	Strom	nicht vorhander
ei	Wasser/ Abwasser	nicht vorhanden
l	Wärme	nicht vorhander


Erschließung






Fassade	gesichert
Fenster	gesichert
Dach	gesichert
Konstruktion	gesichert
Innenwände	gesichert
Interieur	-
Bauzustand	


Priorität Bauliche Struktur	hoher Denkmalwert
Raumaus-	hoher
stattung	Denkmalwert




03 Hirschgalerie




Hirschgalerie Grundriss Untergeschoss, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022




03 Hirschgalerie




Hirschgalerie Grundriss Erdgeschoss, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022




03 Hirschgalerie




Hirschgalerie Grundriss Obergeschoss, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022



03 Hirschgalerie



Hirschgalerie Grundriss Dachgeschoss, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022






Hirschgalerie mit Turm



Hirschgalerie, Aufnahme vom Schlosshof






Hirschgalerie, Aufnahme von Nord-Osten



Hirschgalerie, Ansichten von Osten






Turm der Hirschgalerie



Detail Turm Hirschgalerie



Detail dreibogiges Fenster in der Hirschgalerie






Flur im 1. Obergeschoss



1. OG, Blick in ehemaliges Badezimmer



1. Obergeschoss






Wendeltreppe im Turm der Hirschgalerie



Gewölbekeller, Untergeschoss



Objektdatenblatt Nr. 4: Kirchgalerie



Städtebau	
Dachform	Satteldach
NGF	1.134 m²
Geschossigkeit	2
Grundfläche 1-4	1.500 m <sup>2</sup>
Gebäude 4	Kirchgalerie
Parkbereich A	Schlossbereich


Baujahr	1610 Vorgangerbau Umbau 1845
Historische Nutzungen	Speisesaal, Küche, lager, Wohnraum Kavaliere, Diener, Feuerwehrschule, Ferienheim, Hotel
Aktuelle Nutzung	leerstehend
Nutzung	

,	Strom	neuer Trafo mit Haus- anschlussraum
	Wasser/ Abwasser	nicht vorhanden
	Wärme	nicht vorhanden

hoher



**Ansicht Nord** 



**Ansicht Süd** 


Fassade	gesichert
Fenster	gesichert
Dach	gesichert
Konstruktion	gesichert
Innenwände	gesichert
Interieur	-

Bauzustand

Struktur	Denkmalwert
Raumaus- stattung	hoher Denkmalwert
Denkmalsch	nutz

Erschließung


Priorität Bauliche




04 Kirchgalerie




Kirchgalerie Grundriss Untergeschoss, nicht maßstäblich Planstand: 28.06.2022




04 Kirchgalerie




Kirchgalerie Grundriss Erdgeschoss, nicht maßstäblich Planstand: 28.06.2022




04 Kirchgalerie




Kirchgalerie Grundriss Obergeschoss 1, nicht maßstäblich Planstand: 28.06.2022




04 Kirchgalerie




Kirchgalerie Grundriss Obergeschoss 2, nicht maßstäblich Planstand: 28.06.2022




04 Kirchgalerie




Kirchgalerie Grundriss Obergeschoss 3, nicht maßstäblich Planstand: 28.06.2022



04 Kirchgalerie



Kirchgalerie Dachaufsicht, nicht maßstäblich Planstand: 11.10.2022




04 Kirchgalerie



Kirchgalerie, Ansicht von Süden



Kirchgalerie, Ansicht von Norden




04 Kirchgalerie



Erdgeschoss



Untergeschoss



Objektdatenblatt Nr. 5: ehemalige Schlosskapelle

Mutzung



Parkbereich A	Schlossbereich
Gebäude 5	Schlosskapelle
Grundfläche	247 m²
Geschossigkeit	1
NGF	183 m²
Dachform	Satteldach
Städtebau	


Baujahr	1857 - 1874	Strom	In Planung
Historische Nutzungen	Hofkapelle, ab 1961 Nutzung als Lager der Schlossküche	Wasser/ Abwasser	nicht vorhanden
Aktuelle Nutzung	Leerstehend, in Sanierung	Wärme	In Planung




Nutzung	
Fassade	Sanierung 2024
Fenster	Sanierung 2024
Dach	Sanierung 2024
Konstruktion	gesichert
Innenwände	gesichert
Interieur	-
Bauzustand	


Erschließung	
Priorität Bauliche Struktur	hoher Denkmalwert
Raumaus- stattung	hoher Denkmalwert
Stattung	Denkmalwert
De el colo de d	

Ansicht innen Süd





05 ehemalige Schlosskapelle






05 ehemalige Schlosskapelle







05 ehemalige Schlosskapelle




ehemalige Kapelle, Luftraum, nicht maßstäblich, Planstand: 11.10.2022



05 ehemalige Schlosskapelle



ehemalige Kapelle, Grundriss Erdgeschoss, nicht maßstäblich, Planstand: 11.10.2022



05 ehemalige Schlosskapelle




Baustelle, Dach der ehemaligen Schlosskapelle



Muster Oberlichter und Dachziegel



Untergeschoss



05 ehemalige Schlosskapelle



Innenraum Kapelle Blick zur Kirchgalerie und Herzogloge im OG



Innenraum ehemalige Kapelle



Buntglasornament im Tympanon des Eingangsportals



Objektdatenblatt Nr. 6: Marstall





Städtebau	
Dachform	Satteldach
NGF	452 m²
Geschossigkeit	1
Grundfläche	310 m <sup>2</sup>
Gebäude 6	Marstall
Parkbereich F	Wirtschaftsbereich

Baujahr	1855
Historische Nutzungen	Stall, Jugendher- berge
Aktuelle Nutzung	leerstehend

Nutzung

Bauzustand

	vorhanden
Wasser/ Abwasser	nicht vorhanden
Wärme	nicht vorhanden

Strom

nicht



**Ansicht Nord** 



**Ansicht Ost** 

#### Fassade gesichert gesichert Fenster Dach gesichert Konstruktion gesichert Innenwände gesichert Interieur


Priorität Bauliche hoher Struktur Denkmalwert


Erschließung



06 Marstall







Obergeschoss

Marstall, Grundrisse, nicht maßstäblich, Planstand: 11.10.2022



06 Marstall











Ansicht von Norden



Blick vom Blumengarten



06 Marstall






Marstall, Ansicht von Osten



Ansicht von Süden



Objektdatenblatt Nr. 7: Kavaliershaus

Rauiahr





Städtebau	
Dachform	Satteldach
NGF	1.403 m <sup>2</sup>
Geschossigkeit	2
Grundfläche	622 m²
Gebäude 7	Kavaliershaus
Parkbereich F	Wirtschaftsbereich

N	Nutzung	
-	Aktuelle Nutzung	leerstehend
	Historische Nutzungen	urspr. Meierei, 1855 Umbau zum Kavaliershaus, nicht-herzogliche Wohnungen, Hote
	Daujaiii	Renovierung 1991

unhekannt

Strom	vorhanden, veraltet
Wasser/ Abwasser	Trinkwasser- anschluss vorhanden
Wärme	nicht vorhanden



**Ansicht Süd** 



**Ansicht Ost** 

#### saniert, 1991 Fassade Fenster saniert Dach saniert caniert Konstruktion

Bauzustand	
Interieur	überformt
Innenwände	saniert
KUIISUUKUUII	Sameri

## Erschließung


Priorität Bauliche hoher Struktur Denkmalwert

Denkmalschutz




07 Kavaliershaus







Kavaliershaus, Grundriss Untergeschoss, nicht maßstäblich, Planstand: 11.10.2022




07 Kavaliershaus




Kavaliershaus, Grundriss Erdgeschoss, nicht maßstäblich, Planstand: 11.10.2022




07 Kavaliershaus



Kavaliershaus, Grundriss Obergeschoss, nicht maßstäblich, Planstand: 11.10.2022



07 Kavaliershaus



Kavaliershaus, Grundriss Dachgeschoss, nicht maßstäblich, Planstand: 11.10.2022



07 Kavaliershaus





Ansicht von Osten



Teil des Gebäudes, Ansicht von Süden



07 Kavaliershaus



Ansicht von Osten



Teil des Gebäudes, Ansicht von Norden



07 Kavaliershaus





Detail Turm Kavaliershaus



Blick von Westen auf den Turm des Kavaliershauses



Objektdatenblatt Nr. 8: Stallgebäude





Städtebau	
Dachform	Satteldach
NGF	ca. 200 m²
Geschossigkeit	1
Grundfläche	260 m²
Gebäude 8	Stallgebäude
Parkbereich F	Wirtschaftsbereich

Baujahr	Umbau Mitte 19. Jh.	S
Historische Nutzungen	Stallgebäude, Werkstatt	\ <i>P</i>
Aktuelle Nutzung	leerstehend, Nebengelass	V

Strom	nicht vorhanden
Wasser/ Abwasser	nicht vorhanden
Wärme	nicht vorhanden

ang panggan			
The state of the s			
X		+	

**Ansicht Nord** 


Fassade	gesichert
Fenster	gesichert
Dach	gesichert
Konstruktion	gesichert
Innenwände	gesichert
Interieur	-
Bauzustand	

Nutzung

Erschließung	
Priorität Kubatur und Erscheinungs- bild	hoher Denkmalwert
Denkmalschutz	Z




08 Stallgebäude



Stallgebäude, Grundriss Erdgeschoss, nicht maßstäblich, Planstand: 12.08.2022



08 Stallgebäude



Stallgebäude, Grundriss Obergeschoss, nicht maßstäblich, Planstand: 12.08.2022



08 Stallgebäude





Stallgebäude



Stallgebäude



Objektdatenblatt Nr. 9: Pförtnerhaus





Parkbereich F	Wirtschaftsbereich
Gebäude 9	Pförtnerhaus
Grundfläche	150 m <sup>2</sup>
Geschossigkeit	1
Geschossfläche	ca. 200 m <sup>2</sup>
Dachform	Satteldach

reich	
IS	

Baujahr 193	34
	irtner, Ihnung

leerstehend

gesichert

Strom	vorhanden, außer Betrieb
Wasser	vorhanden, außer Betrieb

Wärme	veraltet, außer
	Retrieh

Städtebau



Fassade

Aktuelle

Nutzung

Priorität Bauliche Struktur	hoher Denkmalwert

Erschließung

1		





**Ansicht West** 

Fenster gesichert

Dach gesichert

Konstruktion gesichert

Innenwände gesichert


Interieur

Bauzustand

Denkmalschutz




09 Pförtnerhaus





09 Pförtnerhaus







09 Pförtnerhaus





Pförtnerhaus, Blick vom Parkplatz



Pförtnerhaus, im Hintergrund Stallgebäude

Schloss Reinhardsbrunn

#### Zusammenstellung Gesamtflächen

		Nutzungsfläche (NUF)		Technikfläche (TF)		Verkehrsfläche (VF)		Nettoraumfläche (NRF/NGF)	
1	Hohes Haus	872	m²	0	m²	228	m²	1.100	m²
2	Verbindungsbau	159	m²	0	m²	3	m²	162	m²
3	Hirschgalerie	480	m²	399	m²	195	m²	1.074	m²
4	Kirchgalerie	737	m²	247	m²	150	m²	1.134	m²
5	ehemalige Kapelle	183	m²	0	m²	0	m²	183	m²
6	Marstall	367	m²	0	m²	85	m²	451	m²
7	Kavaliershaus	1.062	m²	0	m²	341	m²	1.403	m²
8+9	Stallgebäude und Pförtnerhaus	1.412	m²	0	m²	83	m²	1.495	m²
	Flächen aller Geschosse und Gebäudeteile	5.271	m²	646	m²	1.086	m²	7.003	m²

Flächenangaben vom TLBV, Ergänzung Angaben Stallgebäude und Pförtnerhaus LEG

Objektdatenblatt Nr. 10: Mauer/Einfriedung



Parkbereich umlaufend Objekt 10 Mauer

Länge 700 m (gesamt)

Höhe bis ca. 2 m Baujahr urspr. Mauer aus

der Klosterzeit mit 4 m Höhe, ab 1827 Über-

formung als Bestandteil des Landschafts-

gartens

sanierungs-Bauzustand bedürftig

wichtiger Abschluss des Innenparkes

hoher Denkmalwert

Städtebau

Geschichte

Denkmalschutz



Ansicht

10 Mauer



Mauer auf westlicher Parkseite



Mauer auf westlicher Parkseite

#### Reinhardsbrunn

#### Abbildungsnachweis

#### **Abbildungen:**

- Fotos: LEG Thüringen, Juni und August 2023
- Grundrisse: TLBV
- Geodateninfrastruktur Thüringen, LEG Thüringen

#### Objektdatenblätter:

- Nr. 01 10: Abbildungen von TLBV
- Nr. 11: Abbildungen LEG Thüringen, TLDA, TLBV
- Nr. 12: Abbildung TLDA
- Nr. 13: Abbildungen LEG Thüringen

Abbildungen auf den Seiten 1, 3, 5, 7, 9, 34, 48, 50, 52, 53, 62 und 65: LEG Thüringen